

کد خطا یا ارور کولر گازی ادجستار
برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

<http://fadaktahviah.com>

خطاهای کلی



شرح خطا	کد خطا
سنسور رطوبت	AS
سنسور دما	ES
اشکال در عملکرد واحد یونیت	EC
سطل آب پر است داخل سیستم مقداری آب اختلال در عملکرد سیستم گذاشته است این خطا را حل کنید	P2
سنسور رطوبت دستگاه را ریست کنید و مجدد روشن کنید اگر خطا همچنان وجود داشت با پشتیبان شرکت نامبرده تماس حاصل کنید	E1
سنسور دما دستگاه را ریست کنید و مجدد روشن کنید اگر خطا همچنان وجود داشت با پشتیبان شرکت نامبرده تماس حاصل کنید	E2
دیفراسست به واحد داخلی اجازه دهید اتومات دیفراسست کند	P1
سطل آب پر است درون سینی کولر مقداری آب نفوذ کرده ان را تخلیه کرده و مجدد راه اندازی کنید.	P2